


MEYLE-HD: mejor que el equipo original.
Diseño del casquillo mejorado



Pieza de repuesto original

Diseño de casquillo estándar



Problema

- Fallo en el casquillo por la intensa tensión




Efecto

- Grietas en el material de goma
- Deterioro de la seguridad de conducción

MEYLE-HD

Diseño del casquillo mejorado



Solución

- El diseño optimizado reduce la tensión en zonas críticas



Ventaja

- Una vida útil significativamente mayor por la reducción de las grietas en el material de goma
- Seguridad de conducción más larga
- 4 años de garantía